

LCI · LIMPIADOR CONCENTRADO spray

LIMPTADOR CONCENTRATED CLEANER

PRODUCTO

LCI es excelente limpiador con una formulación especialmente diseñada para aplicaciones concretas sobre la maquinaria de artes graficas, compuesta de amalgamas estequiométricas, base solventes y espesantes para permitir un contacto permanente con el producto a eliminar, incluso en aplicaciones verticales (evitando que el producto descuelgue o gotee).

Elimina tintas, barnices acrílicos, colas Hotmelt, colas frías y Pur. Actúa por refracción, con poca cantidad cubre una amplia superficie obteniendo un alto rendimiento.

Se presenta en aerosol para mayor comodidad de aplicación y para evitar la evaporación del producto.

APLICACIONES TECNICAS OFFSET

- Especialmente indicado para la limpieza de tinta en los cilindros de impresión, barras de pinzas de cilindro, cuellos de rodillos en la batería, voras ,o cualquier parte metálica de la maquina donde se desee eliminar acumulaciones de tinta en un corto espacio de tiempo, así como los restos que hayan podido quedar tras el lavado automático de los cilindros (en caso de que la maquina lleve tal dispositivo), reduciendo los tiempos de limpieza a lo largo de un mismo tiraje en producción, cambio de trabajo o formato.
- Aplicable a cilindros cerámicos, anelox, granulados y metálicos Ideal también para una rápida limpieza del cilindro del cuerpo que se utilice con barniz.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Olor	A solvente

APLICACIONES TECNICAS ENCUADERNACIÓN

- Especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de colas (Hotmelt, Pur y colas frías). Por ejemplo: coleros requemados, restos de colas en diferentes partes de maquina, etc.
- Aplicable también en la limpieza de las cintas transportadoras en líneas de engomado, que sufren acumulación de cola en las mismas, en esta aplicación el LCI, debe ser retirado en un corto espacio de tiempo (consultar modo deaplicación a su técnico comercial).

MODO DE EMPLEO

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar sobre la superficie a limpiar a unos 20 centímetros y dejar que actúe entre 1 y 2 minutos.
- A continuación eliminar los restos de tinta o barniz con un trapo en el caso de maquinas Offset.
- En el caso de que el producto a eliminar sean colas, es aconsejable utilizar espátula o similar para optimizar el proceso de limpieza. Repetir la operación tantas veces sea necesario hasta retirar completamente la acumulación o el grueso de cola.

PRECAUCIÓN

EVITAR EL CONTACTO con: gomas, plásticos, cauchos o similares.

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica, son correctas en lo que respecta a nuestros conocimientos, pero las recomendaciones y sugerencias, son sin garantía alguna, puesto que las condiciones de utilización no caen bajo nuestro control.

